


INFO-TECH CITROËN Racing DS3 R3 n°04-11

Sujet : Vérification du connecteur des capteurs de pression d'eau et d'huile moteur et Smot.

Dans le but de s'assurer que votre faisceau moteur est conforme, il vous est conseillé de vérifier les connecteurs des capteurs de pression d'eau et d'huile moteur, « P.EAU » et « P.HUILE MOT » et éventuellement du capteur « SMOT » qui peut être du même type sur certains faisceaux.

En effet, un mauvais verrouillage mécanique peut être remarqué sur ce type de connecteur, ce qui peut entraîner une perte de contact électrique et donc une panne moteur.

Il suffit alors de verrouiller les capteurs en question comme présenté ci-dessous :



Merci de votre attention.

J. GAL, le 24/01/2011