


**Sujet :** Vérification absence de contact berceau / bras de carrossage.

Afin de s'assurer du bon fonctionnement de la rotule de fixation du bras de carrossage lors du débattement du train avant, nous vous proposons de vérifier que le bras n'entre pas en contact avec le berceau (rep. A et B) en positions de détente et de compression maximales de la roue.



Par exemple, voiture sur chandelle, laisser les roues pendantes pour obtenir la détente maxi et soulever la roue à l'aide d'un cric en ayant enlevé les ressorts au préalable pour obtenir la compression maxi.

Si le bras de carrossage entre en contact avec le berceau, déformer (ou meuler) très légèrement la tôle inférieure ou supérieure de façon à éviter tout contact (zones décrites ci-dessous).



Merci de votre attention.